

Date: 2011-04-01

Rev: 2015-05-22

Rev av: HH

UNDERHÅLLSINSTRUKTION RECO DUO (Vikportar, Dörrar)

Tillverkare: RECO Port AB

Telefon: +46 510 914 45

Fax: +46 510 917 10

E-post: info@recoport.se

Hemsida www.recoport.se

Produktansvarig portar: Urban Fors

Produktansvarig motordrifter: Johan Bäck

GENERELLT:

Golv skall vara rent och fritt från föremål inom portbladens kompletta portö-relse. Använd aldrig våld för att öppna, stänga eller låsa port/dörr då den kan skadas. Om drift och funktion inte är tillfredsställande bör orsak undersökas.

UNDERHÅLL:

Manuellt driven port

1. Kontrollera att porten går lätt att öppna och stänga (Vid eldriven port, frikoppla först.)
2. Se till att skruvar och infästningar är åtdragna.
3. Kontrollera styrskenor samt golvstyrning så att dessa har avsedd funktion.
4. Kontrollera gummitätningar så att dessa är hela och ej skadade.
5. Vid gångdörr, kontrollera lås- tryck- dörrstängare och dess funktioner.

Motoriserad port

Kontrollera först enligt punkt 1-5

6. Kontrollera följande säkerhetsfunktioner
 - a) Klämskydd & fotoceller. Port skall stoppa och reversera vid påverkan.
 - b) Att samtliga stoppknappar stannar porten.
 - c) Vid gångdörr, att gångdörrskontakt fungerar och stoppar port vid öppning av dörr.
 - d) Att eventuella ljussignaler fungerar.
 - e) Kontroll av samtliga övriga aktiveringsorgan.

Motordrivna portar skall vara utrustade med en dokumentationsmapp där dokumentation finns tillgänglig samt journalbok där samtliga service-händelser och reparationer finns noterade med åtgärd och datum.

Uppskattning livslängd: 25 år.

RECO Port AB

Socketbruksgatan 9
SE-531 40 Lidköping

Internet: www.recoport.se

Telefon

0510-91445

+46 510 91445

E-post: info@recoport.se

Telefax

0510-91710

+46 510 91710

Org.nr/VAT No:

556487-7172

SE556487717201

PlusGiro

496 95 14-1

Bankgiro

5839-7506